

## Lýsing

**WS 1801 S/Works Anti-spatter Ekki eldfimt** veitir örugga, hraðvirka, auðvelda, hagkvæma og niðurbjótanlega leið til að koma í veg fyrir viðloðun suðulúsar á bæði yfirborð og stúta.

Hannað með 360° sjón, hentugur fyrir **100%** af öllum **suðuferlum, handvirkt, hálfsvíðvirkt, vélfærafræði, laserskurður, plasma...**

## Einkenni

Óeldfimt.

Formúla með 100% stöðugleika, hún aðskilur ekki mótunarfasa.

Lífbrjótanlegt.

Nýr blár litur fyrir frábæra sýn á notkunarsvæðið.

Kísilfrítt og samhæft við málningarferli.

Minni lafandi á lóðréttum flötum.

Bjartsýni yfirborðsspenna, heildar og einsleit þekja.

Hindrar myndun sveppa og baktería í geymslu.

Frábært ryðvarnarviðmót.

0% skaðleg áhrif fyrir suðumanninn.

Eykur stöðugleika ljósbogans og tryggir frjálst gasflæði.

Alveg öruggt með kopar og málmblöndur hans.

Langvarandi non-stick áhrif.

Suðulús er auðvelt að fjarlægja með klút.

Hagkvæm notkun, vegna þess að hún myndar þunna filmu.

Inniheldur öflugna og áhrifaríka tæringarhemla til að vernda meðhöndlað yfirborð og búnað.

Fullkomið fyrir allar tegundir málma og málmblöndur þeirra, kolefnisstál, ryðfrítt stál, gula málma...



## Umsóknir

Handvirkar MIG/MAG byssur.

Plasmaskurðarbyssur.

Verkfæri, hlutar og vinnusvæði.

Plasmaskurðarnet.

Blettsuðu.

Lóðsuðu (CuSi3).

Vinnuflötur á verkinu.

Lasersuðu.

## Hvernig skal nota

¾Berið þunna filmu á yfirborðið sem á að sjóða.

¾Sprautaðu inn í stútin áður en byrjað er.

Demo  
1801S



## Tæknilegar upplýsingar

Eign	Forskrift/Aðferð	Virði
Tilvísun	-----	WS 1801 S/Works
Hluti	-----	Vökvi
Litur	-----	Blár
Lífbrjótanleiki	-----	> 98%